


# Схема соответствия контактов при подключении БКА-220 ревизий 2.51 и 2.42



Номер контакта для ревизии 2.51	Номер контакта для ревизии 2.42	Подключаемая цепь	
XS2:5	XT1:1	L или «+»	Питание 220 (12/24) В
XS2:4	XT1:2 (постоянно соединен с XT2:2)	N или «-»	
XS2:6	XT2:1	L или «+»	Нагрузка 220 (12/24) В
см.XS2:4	XT2:2 (постоянно соединен с XT1:2)	N или «-»	
XS1:1	XT4:1	«L+»	Линия сигнализации
XS1:2	XT4:2	«L-»	Линия сигнализации
XS1:4	XT5:1	«ВХ.1»	Подшлейф 1
XS1:6	XT6:1	«ВХ.2»	Подшлейф 2
XS1:5	XT5:2, XT6:2	«ОБЩ.ВХ.»	Подшлейф 1, 2 (общий)
XS2:3	XT3:1	NC	Изолированные (сухие) контакты
XS2:2	XT3:2	COM	
XS2:1	XT3:3	NO	